

Ссылка на фото:

<https://drive.google.com/open?id=1Ze8mWq38aHg8n9IP0wawiTaFOkR1d2sM>

№	Название модели	Размер	Правая /левая	ФОТО	Описание дефекта	Категория	Розничная цена, самовывоз, рубли
3	П009	960	левая	DSC01800 DSC01801	мелкие сколы + отверстия в коробке	A	290
9	Практик С-2	880	правая	DSC01816 DSC01817 DSC01818 DSC01823	Вмятины на наличнике и коробке	A	300
11	Стальная линия 34EP (Луна)	X	x	DSC01824 DSC01825	Мелкие царапины	A	800
13	Термаль	860	левая	DSC01832 DSC01833 DSC01839	В пене, неплотное прилегание полотна к коробке, погнута коробка	B	450
20	Могилёв 1	860	левая	DSC01858 DSC01857	Отошёл наличник	A	300
40	ФОРПОСТ 17BK	960	левая	НЕТ ФОТО	Старая модель	A	250
41	ФОРПОСТ 15s	960	левая	НЕТ ФОТО	Нет замков, старая модель	C	100
42	ФОРПОСТ 128	860	левая	НЕТ ФОТО	нет замков + накладок	C	100
44	Люкс белёный дуб	960	левая	DSC01903 DSC01904	в пене после установки	C	200
47	ФОРПОСТ В-2 без НК	860	левая		В пене, после установки	C	100
49	Страж	860	правая	DSC01905	сильные механические повреждения, убитая	C	200
58	ФОРПОСТ 33	860	левая		сильные механические повреждения, убитая	C	100
60	DOLMEN	770	правая		Производство ИТАЛИЯ - старая модель		400
62	ФорпостБелФ247	860	левая		мелкие царапины	A	285
68	ФорпостБелФ44	960	левая		Мех. Повреждение панели + небольшое вздутие плёнки	B	400
70	DOLMEN	870	левая		Производство ИТАЛИЯ - старая модель		400
71	DOLMEN	770	левая		Производство ИТАЛИЯ - старая модель		400
100	Могилёв 4	960	левая		X	C	300
106	ФОРПОСТ 58BC	860	левая		Нет замков, старая модель	C	100
107	Стальная линия 6088 702CP1 Инд. Заказ	x	x		ржавчина	C	300
111	Могилёв 5	960	правая		X	C	300
114	ПАНДОР Концепт	860	правая		ржавчина	C	200
119	ФОРПОСТ 65S	860	левая		Нет замков, старая модель	C	100
132	Цитадель 2	960	правая		Нет замка, накладок	C	100
133	Цитадель 2	960	правая		Нет замка, накладок	C	100
146	ФорпостБелФ1	860	левая		царапина	A	270
151	Люкс венге	960	правая		Механические повреждения панели	B	240
169	ФорпостБелФ44	860	правая		нет наличника + сколы на панели	B	400
176	ПАНДОР Виладж	860	правая		после установки, ржавчина	C	200
179	Техно	880	левая	DSC01961	мелкие царапины	A	150

182	ФорпостБел 44	960	левая		Трещина на стекле	A	480
193	ПО09	860	левая		После вскрытия, нет замков	C	215
195	ФорпостБЕЛ 247	860	левая	IMG_20180912_130951 IMG_20180912_131001	мятый наличник	A	325
197	ПБ 21	960	левая	IMG_20180912_131251 IMG_20180912_131254	Вмятина на коробке	A	290
201	ФорпостБЕЛ 44	860	левая	IMG_20180912_132144	снята с выставочного образца, мелкие царапины	A	480
246	Форпост - ПС 70	960	левая		Брак петли, нет верхних ключей	C	165
247	Форпост - ПБ 21	860	левая		Погнута коробка + неплотное прилегание	B	295
249	Форпост - ПБ 21	860	левая		мелкие сколы, нет верхних ключей.	B	280
250	Форпост - ПО 50 б.д	860	левая		Брак по плёнке (отсутствует кусок)	B	250
251	ФорпостБел Ф 44	860	левая		Снята с образца, мелкие царапины	A	505
252	Маэстро Венге	860	правая		нет накладки, мелкие царапины	B	350
253	Форпост - ПБ 21	960	правая		неплотное прилегание	B	290
256	ФорпостБел 247	860	левая		мятый наличник, вмятины на полотне	B	300
258	Дверной Континент Промо	980	левая		мелкие царапины	A	170
259	Дверной континент Парус	860	правая		Царапины на накладке	A	295
260	Дверной континент Маэстро	860	левая	РЕЗЕРВ	Царапины, как новая	A	350
261	Форпост 119	860	левая		после установки, в пене	C	230
263	Дверной континент Промо	880	левая	РЕЗЕРВ	оторвана петля		105
264	Дверной континент Оптима-С	860	правая		Полотно трёт о коробку, кривые петли	B	185
266	Контур	860	правая	РЕЗЕРВ	Снята с образца, мелкие сколы	A	315
267	Техно	880	левая	РЕЗЕРВ	Снята с образца, мелкие сколы	A	150
268	ПС-70	860	правая	IMG_20181129_123237	Вмятины	B	205
269	ПО-09	960	правая	IMG_20181129_123342 IMG_20181129_123344	неплотное прилегание	A	285
270	По 50 бд	860	левая	IMG_20181129_124124 IMG_20181129_124143	царапины	A	255
271	Форпост 246	860	правая	IMG_20181129_124437	царапины	A	295
272	ПО-09	860	левая	IMG_20181129_125954	царапины	A	285
273	Форпост 272	860	правая	IMG_20181129_132657	Глубокие царапины	B	380
274	Форпост 274	860	левая	IMG_20181129_132705 IMG_20181129_132705_1	Глубокие царапины	B	350
275	ПБ 21	860	левая	IMG_20181129_132901 IMG_20181129_132908 IMG_20181129_132924	царапины на панели + по коробке	B	255
276	ПС-70	860	левая	IMG_20181129_133120	вмятины, сколы	B	200
277	ФорплстБЕЛ 346	860	левая	IMG_20181129_133612 IMG_20181129_133616 IMG_20181129_133642	Вмятины + сколы	B	400
278	ФорпостБЕЛ 246	860	правая	IMG_20181129_133931 IMG_20181129_133933	царапина	B	300
279	по 119	860	левая	IMG_20181129_134338 IMG_20181129_134344 IMG_20181129_134344_1	вмятины + поврежден наличник	B	285
280	По 175	960	правая	IMG_20181129_135055 IMG_20181129_135058	неплотное прилегание	B	305